

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ,
ನಂ.4 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.



ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22267585
ಇ-ಮೇಲ್: aeeno4bldg@gmail.com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ: ಸಕಾಅ/ಕಉವಿ-4/ಕಿ.ಇಂ/ಕಿ.ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ/2024-25/320

ದಿನಾಂಕ: 03/07/24

ರವರಿಗೆ,

Secretary,
Vidya Bhooshan International School,
No. 23/24, Saibabanagara,
Andrahalli Main Road,
Bangalore - 560 091.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 28.06.2024

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 06.05.2022

<<<<<>>>>

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Global Health & Education Trust (R) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ
Vidya Bhooshan International School, No. 23/24, Saibabanagara, Andrahalli Main Road, Bangalore
- 91 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಆದರಂತೆ, Vidya Bhooshan International School, No. 23/24, Saibabanagara, Andrahalli Main
Road, Bangalore - 91 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 29.06.2024 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್. ರವಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ,
ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲ ಮಹಡಿಯೊಂದಿಗೆ 04 ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, 2016 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ & ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೆಲಹಾಸು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ & ಯು.ಪಿ.ವಿ.ಸಿ. ಕಿಟಕಿ,
ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ Non Destructive test ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರಂತೆ, Bangalore University Department of Civil Engineering (U.V.C.E) ರವರಾದ Professor Dr. N.
Jayaramappa, B.E (Civil), ME(Str), Ph.D ರವರು Form for certificate for Structural Design Sufficiency Report
(Annex -C Clause 12.2.8), Ultrasonic pulse velocity test report ಮತ್ತು Rebound Hammer Test ಗಳನ್ನು
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ The building is advisable for any tenancy of occupancy. The

building is Safe for Occupancy as per National building code of India – 2016 guidelines and standard code of practice ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾವುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.


1. Sanction Plan
2. Certificate from structural design sufficiency (Annexe -C)
3. Ultrasonic Pulse Velocity Test Report
4. Rebound Hammer Test result

ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೆ / ಕಾಲೇಜಿಗೆ - ರೂ. 5,000.00 ಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಜೆಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0624005900462427 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.07.2024 ರಂದು ರೂ. 5,000.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಅವರೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಕೌಶಾಲಿಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ Dampness ಹಾಗೂ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪರಶ್ಚಿಗೋಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು Global Health & Education Trust (R) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ Vidya Bhooshan Intrnational School, No. 23/24, Saibabanagara, Andrahalli Main Road, Bangalore - 91 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ. 4ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಛೇರಿ,
ನಂ.4 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ
ಶಾಂತಿನಗರದೊಳಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.



ಹುದ್ದೆ: 080-22267585
e-mail: aeeno4bldg@gmail.com

ಶಾಂತಿನಗರದೊಳಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸಂ: ಸಹ/ಕಛೇರಿ-4/ಸ.ಸಂ/ಕ.ಪ್ರಾ.ಕರಂ ಸಂ/2024-25/320

ದಿನಾಂಕ: 03/07/2024

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

It is certified that the existing building **Global Health & Education Trust (R)** under run by **Vidya Bhooshan International School, No. 23/24, Saibabanagara, Andrahalli Main Road, Bangalore - 91** is having block (s) Floor (s) as per details given below:

Detail of Block(s) in School	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G + 4					

The building is owner/occupied by **Vidya Bhooshan International School** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Public Works Department (Name of Department/Govt.) on 29.06.2024 (date of inspection) in the presence of Sri. B.N. Ravi (name and address of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 03.07.2024 for a period of one year in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. Dampness was observed in washroom areas
2. Minor hairline cracks were observed at some portions of the buildings

Issued on 03.07.2024 at Bangalore by

Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal: _____

Name: **ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್**
ನಂ. 4ನೇ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
Designation: **ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.**

Name & Address of Department/Office: _____